



Špatné hoření infra hořáků

Obr. 1

To, co můžete vidět na obrázku, jsou vysoké plameny způsobené ucpáním venturiho trubice infra hořáku.



Obr. 2

Zde na obrázku je ucpání uvnitř venturiho trubice způsobeno pavučinami.



Obr. 3

K odstranění nečistot jednoduše použijte podlouhlý kartáč na čištění trubic hořáků, vsuňte ho do trubice a několikrát otočte.

**Obr. 4**

Na tomto obrázku můžete vidět správnou činnost infra hořáku.

